



写真番号： 001


現場名： マンション301号室

工事名： ルームエアコン動作不良改修工事

撮影対象： 室外機配管接続部

備考： ガス漏れ箇所確認

撮影日： 2010年1月5日



写真番号： 002

現場名： マンション301号室

工事名： ルームエアコン動作不良改修工事

撮影対象： 室外機配管接続部

備考： ガス漏れ原因箇所

撮影日： 2010年1月5日



写真番号： 003

現場名： マンション301号室

工事名： ルームエアコン動作不良改修工事

撮影対象： 室外機配管接続部

備考： ガス漏れ原因箇所

撮影日： 2010年1月5日



写真番号： 004


現場名： マンション301号室

工事名： ルームエアコン動作不良改修工事

撮影対象： 真空引き及び、ガス充填作業

備考： 全景

撮影日： 2010年1月5日



写真番号： 005


現場名： マンション301号室

工事名： ルームエアコン動作不良改修工事

撮影対象： 室外機ガス充填

備考： ガス圧測定

撮影日： 2010年1月5日



写真番号： 006

現場名： マンション301号室

工事名： ルームエアコン動作不良改修工事

撮影対象： 電子測り

備考： R-410A 1Kg充填完了

撮影日： 2010年1月5日